Schnitt 7–7


B
A
38000 (ok Stahl)
15405
Pos. 110
815
1260
730
125
5000
900
1000
3000
418
11000
Pos.101-00
4750
Pos.100-00 bauseits
DW 3080 Mannut
Subsa
7200
2204
2400
1800
1583
Wartungsklappe
Wartungsklappe
Pos. 130-00 GB1400 SLH1000
2017
Pos.115-00 GB1800 SLH300
5680
4°
1315
460
Pos. 116-00 GB1200 SLH400
1452
1181
633
Pos.120 GB=1600 SLH=400
719
Pos. 121-00 GB1200 SLH400
1000
719
1000
±0000
2980
3220
1350
328
30°
1300
600
1250
1250
1000
1000
2803
1225
4500
5077
5067
2027
448
7182
1730
461
2394
1045
3770
10000
15856
8000
2370
1503
1900
1250
1250
1000
1000
3056
4114
3248
1064
13427
4919